

установлено.
Начальник управления
капитального строительства и ремонта
ООО "Самарские коммунальные системы"
В.С. Чаплашин
" " 2017г.

Организация-заказчик

ООО "Самарские коммунальные системы"

НФС-3

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №СКС-2018-В-3-102

для капитального ремонта фасада. Станция обезжелезивания
(наименование здания, сооружения, трубопровода оборудования и т.д.)

Инв.№1683

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Фасад	Разрушение штукатурки	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цем.-изв. раствором S>5М2 толщ. 20 мм-цоколь	м2	200	
	Швы разрушены	Герметизация швов монтажной пеной	м/м3	1100/2,75	
	Отслоение краски	Перхлорвиниловаякраска р/о по подготовленной поверхности стен фасада простых за 2 раза с земли и лесов	м2	1500	
Ворота металлические	Отслоение краски	Окраска фасада с земли с подготовкой поверхности поливинилацетатная за 2 раза -цоколь	м2	200	
Окна	Разрушение окрасочного слоя	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ворот за 2 раза	м2	28	
Окна	Разрушение окрасочного слоя	Улучшенная маслянаякраска р/о окон только со стороны фасада за 2 раза с расчисткой более 35% с лесов	м2	202,5	22 окна 3х3 локно 1,5х3
Окна	Разрушение окрасочного слоя	Улучшенная маслянаякраска окон (окна в камен. стенах с раздельн.перепл., кол-во перепл.-2шт.) за 2 раза с расчисткой более 35% с лесов	м2	202,5	22 окна 3х3 локно 1,5х3
		Установка и разборка наружных инвентарных лесов-высота 14,3 М	в.п.м2	2066,4	
		Установка и разборка внутренних инвентарных лесов — высота 12,7 М	г.п.м2	64,2	

1	2	3	4	5	6
Начальник НФС-3	Погрузка мусора от разборки вручную на а/машины и отвозка на 25 км		Т	(по норме)	

Инженер УКСиР

Составил: инженер

Инженер

Григорец Е.В.

Кондратенко И.Н.

Григорец Е.В.

Кашкинов И.А.