

УТВЕРЖДАЮ:


Начальник УКС и Р
В.С. Чаплашкин
(подпись, ф.и.о.)
« » 2018 г.

*погрешности способ
аварии*

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦИС

(Наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-407

Капитальный ремонт кровли НСП №145

Местонахождение ОС: ул. Советской Армии, 7

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажные работы						
1	Мягкая кровля	вадутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м ²	83,2	кровля односкатная
2	Карнизы, парапеты	коррозия	Смена обрешеток из листовой стали шириной до 0,7м	м ²	12,9	1 карниз=12м 3 парапета:
3	Стяжка	отслоения, трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м ²	83,2	Длина- 12,6м + 6,6м х х2 = 25,8м
Монтажные работы						
4	Стяжка	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ 30мм		м ²	83,2	
5		Огрунтовка основания из раствора готовой бытумной эмульсией		м ²	83,2	
6	Мягкая кровля	Устройство мягкой кровли из технозолста в 3 слоя		м ²	83,2	
7		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам без фартуков высотой до 0,6м		м/н	25,8/12,9	
8		Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км		т	по расчету	

Начальник ЦИС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСиР

Лукинова О.В.

Начальник участка ЦИС

Соколов В.А.