

-10-

ДЕФЕКТАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-С-3-340

На капитальный ремонт кровли подстанции ТП-БОС (подряд)

Инв № 10838

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Кровля						
1	Кровля	Трещины, протечки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	90	✓
			Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм	м ²	45	✓
			Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм	м ²	45	✓
			Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шириной 0,7 м	п.м.	40	✓
			Разборка кирпичной кладки парапета	м ³	1	✓
			Кладка парапета из керамического кирпича	м ³	1	✓
			Устройство цементной стяжки по парапету толщиной 15 мм	м ²	3,8	✓
			Штукатурка парапетных стен цементным раствором	м ²	6	✓
			Устройство обделки парапета стальным оцинкованным листом толщиной 0,7 мм	м ²	40	✓
			Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой	м ²	90	✓
			Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя из Техноэласт	м ²	90	✓
			Устройство примыканий к стенам из наплавляемого материала высотой до 600 мм без фартуков из Техноэласт	м	40	✓
			Погрузка и вывоз мусора на 25м	т		По расчету
						Андреева Т.В. Поселеннов В.И. Шеплев Д.А.

Инженер УКСиР
Начальник ЦКНС
Начальник участка № 2 ЦКНС