

Начальник УКСиР
В.С.Чаплашин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-С-3-340.1

На капитальный ремонт кровли ТП на КНС 11 (подряд)

Инв № 171

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля	Трещины, протечки	Кровля			
2			Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	154	
3			Разборка цементной стяжки толщиной 0,03 м	м ²	62	
4			Устройство цементной стяжки толщиной 0,03 м	м ²	62	
5			Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шириной 0,07 м	п.м.	23	
6			Разборка кирличной кладки паралета	м ³	2	
7			Кладка паралета из керамического кирпича	м ³	2	
8			Устройство цементной стяжки по паралету толщиной 0,15 м	м ²	8	
9			Штукатурка паралетных стен цементным раствором толщиной 15 мм	м ²	12	
10			Устройство обделки паралета стальным оцинкованным листом толщиной 0,7 мм	м	55,5	
11			Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой	м ²	154	
12			Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя из Техноэласт	м ²	154	
13			Устройство примыканий к стенам из наплавляемого материала высотой до 0,6 м с фартуков из Техноэласт	м	25	
			Погрузка и вывоз мусора на 25 км	т		По расчету

Инженер УКСиР
Начальник ЦКНС
Начальник участка № 2 ЦКНС

Андреева Т.В.
Поселеннов В.И.
Шеплев Д.А.