

Проведения ремонта	Defektная ведомость № 3 от 19.01.2015
Комиссия в составе:	Капитальный ремонт 2КП 0,4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул. Сулажгорская в сторону ТП-14, ТП151- оп. ВЛ в сторону абызы
	Несмачный Денис Иннокентьевич Пребышевский Павел Валерьевич Гриценко Михаил Николаевич Ледов Игорь Евгеньевич

Капитальный ремонт 2КП 0,4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул. Сулажгорская в сторону ТП-14, ТП151- оп. ВЛ в сторону абызы  
произвела осмотр и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
				кабель АСБ 4*120 муртка 4КВЗП-1 (70x120) (шт)	176	м
				муртка 4КНП-1 (70x120) (шт)	2	шт
				Трубы полистироловые 160 (+ разрезная труба)	2	шт
				предварительно разрезная труба)	13	м
				Лента скотчевая "Не скотч"	145	м
				Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракции 20-40 мм	3,9	м³
1	Капитальный ремонт 2КП 0,4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул. Сулажгорская в сторону ТП-14, ТП151- оп. ВЛ в сторону абызы	Кабельная линия гол. провода 1974 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААШВЗ-70 L-103 м на кабель АСБ-4*120 кВ-1-03М, монтаж концевых муфт.	трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой вакской из стали марок 15-20-25, наружным диаметром 88 мм, толщиной стенки 3,5 мм (м)	18	м
				провод СИП-2-3-50+ "70 (м)	40	м
				зажим прокалывающий SLIP 12.1 (шт)	12	шт
				зажим анкерный SO25/1.01 95 мм² (а-15,5 мм) (шт)	2	шт
				песок	6,7	м³

Члены комиссии	Главный инженер филиала (подпись) Начальник ПТО (подпись) Начальник РО (подпись)	Несмачный Д.И. Пребышевский Г.В. Гриценко М.Н.
Характер ремонта	капитальный	Работе присвоено РПП: Ледов И.Е.
Документ составил: т.п.		
Визал:		(Размеры места подписи)

Дата: 19.01.2015