

Организация - подрядчик:  
**ООО "Самарские коммунальные системы" НФС-1**

*штраф*

УТВЕРЖДАЮ:  
**Начальник УКСИР**  
**В.С.Чаплашкин**

*изделия*

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-39

Капитальный ремонт кровли

ИНа. № 282  
 адрес: Здание расходный склад хлора НФС-1,  
 ул. С. Армии, 298

№п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов		Ед. изм.	Объем	Примечание
			4	5			
1	Кровля <i>из г. з.</i> <i>коррозийное обесцвечивание</i>	вадута, протечки	Разборка покрытия кровли из наплавляемых материалов	м2	64,8	✓	
2	Карниз	Выкрошился кирпич	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич плюс цандью в одном месте до 1 м2	м2/м3	0,8/0,2	✓	
3	Стяжка	разрушена	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м2	32,4	✓	
4	Кровля		Устройство цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м2	32,4	✓	
5	Кровля		Отрнтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	64,8	✓	
6	Свесы		Разборка отливов из оцинкованной стали шир. <i>0,5 м</i> установка отливов из оцинкованной стали шириной 0,5 м с <i>чугунной косточкой</i>	м/м2	72/36	✓	
7			<i>— 40х4 — 75,6м</i>	м2	36	✓	
8	Паралет		Разборка покрытия паралептов из оцинкованной стали	м2	15		

1	2	3	4	5	6	7
9			Установка паралетных коробов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	M2	15	
10	Кровля		Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (техконаст) в 2 слоя	M2	64,8	
11			Погрузка мусора от разборки вручную на а/машины и отвозка до 25км	т	(по норме)	

Начальник НФС-1

В.Н. Ерчев

Ведущий инженер УКСиР

О.В. Пукачёва

Начальник УОС

А.В. Скворцов