


- 1 Монтаж приборов и средств автоматизации выполнять согласно строительным нормам и правилам СНиП 3.05.07-85 Госстроя СССР с учетом требований предприятия-изготовителей приборов
- 2 Отборные устройства местных приборов, не требующих прокладки проводок, в плане не обозначены
- 3 Координаты мест установки отборных устройств систем автоматизации, встроенных в технологическое оборудование, приведены в технологической части проекта
- 4 Места установки приборов и средств автоматизации, не привязанных на чертеже, а также трассы кабельных проводок уточнить по месту
- 5 В местах, где возможны механические повреждения кабелей, кабели, проложенные на высоте до 2м от уровня пола, защитить трубой
- 6 Позиции монтируемых приборов, нумерация и технические данные кабелей, проводок, труб соответствуют схеме внешних проводок АТХ листы 11...13, 15
- 7 Зануление металлических частей электрооборудования осуществляется присоединением его с помощью нулевых защитных жил кабелей к шине РЕ
- 8 Чертеж выполнен на основе архитектурно-строительных и технологических чертежей
- 9 Блоки датчиков БД1...БД5 токсичных и взрывоопасных газов разместить на высоте помещения в соответствии с плотностью газов (см. АТХ л. 3) и требованиями к установке датчиков сигнализаторов и газоанализаторов ТУ-ГАЗ-86 и ВСН64-86
- 10 Места установки средств автоматизации приточной системы П1 уточнить по технической документации фирмы-изготовителя оборудования VTS "CLIMA"


Общие рекомендации:

- датчики опасных газов рекомендуются располагать в рабочей зоне помещения, в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала на высоте 1...1,5м,
 - датчики газов легче воздуха (метан, аммиак) следует размещать на высоте 0,5...0,7м над источником,
 - датчики газов с плотностью по воздуху от 0,8 до 1,5 (кислород, сероводород) размещаются на высоте источника, но не более чем на 0,7м над полом,
 - датчики газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5 (углекислый газ) следует размещать на высоте не более 0,5м над полом.
- При монтаже блоков датчиков следует соблюдать простые меры предосторожности:
- не применять к блоку датчика усилий, деформирующих кронштейн его крепления: это может привести к повреждению торцевой стенки корпуса датчика,
 - защитить на время монтажа сенсоры от попадания на них пыли, влаги и технических жидкостей (растворителей, красок, ГСМ и т. п.), поместив блоки датчиков в полиэтиленовые пакеты,
 - после установки блок датчика защитить кожухом см. 590103-6-2-41-1-АТХ. Н2



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование
1	Помещение решеток
2	Санузел
3	Коридор
4	Операторская

						590103-6-2-41-1-АТХ				
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
Изм.	Кол. уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					
						Здание решеток		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Радовицкая							РД	16	
Провер.	Виноградов					План расположения		 ВОДПРОЕКТ ГИПРОКОМУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург		
Техник	Труфанова									
Н. контр.	Виноградов									