Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
341880		

Обозначение кабеля	Трасса		Проход через				Кабель					
			трубу			протяжной ящик N	по проекту			пролож.		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту	Длина, м		Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м
25	Коробка соединительная К4	Щит ЩО	ПВХ	20	6		КВВГнг	4х1,5	30			
26	Датчики уровня п. 62а	Сигнализатор уровня п. 62б	ПВХ	16	6		МКЭШ	3х0,5	6			
27	Сигнализатор уровня п. 62б	Коробка соединительная К5	ПВХ	16	1		КВВГнг	7х0,75	1			
28	Коробка соединительная К5	Щит ЩО	ПВХ	20	15		КВВГнг	7х1,5	43			
29	Коробка соединительная К4	Щит 1ЩР шкаф 2	ПВХ	20	6		КВВГнг	7х1,5	40			
30	Илоуплотнитель 1 Датчик уровня осадка п. 1-63а	Коробка подключения 1-КП1	Ст	20	1							
31	Илоуплотнитель 1 Датчик уровня осадка п. 1-64а	Коробка подключения 2-КП1	Ст	20	5		Кабель поставляется комплектно с					
32	Илоуплотнитель 2 Датчик уровня осадка п. 2-63а	Коробка подключения 1-КП2	Ст	20	1		датчиками l=5м					
33	Илоуплотнитель 2 Датчик уровня осадка п. 2-64а	Коробка подключения 2-КП2	Ст	20	5							
34	Илоуплотнитель 1 Коробка подключения 1-КП1	Илоуплотнитель 1 Коробка подключения 2-КП1	ПВХ	16	1		ПВ3	1х4,0	1			
35	Илоуплотнитель 2 Коробка подключения 1-КП2	Илоуплотнитель 2 Коробка подключения 2-КП2	ПВХ	16	1		ПВ3	1х4,0	1			
53-1	Илоуплотнитель 1 Коробка подключения 1-КП1	Производственный корпус Щит ЩО					КПпЭП	1х2х0,64				
53-2	Илоуплотнитель 1 Коробка подключения 1-КП1	Производственный корпус Щит ЩО					ПВ3	1х4,0				
53-3	Илоуплотнитель 2 Коробка подключения 1-КП2	Производственный корпус Щит ЩО					КПпЭП	1х2х0,64	Кабель заказывается в			
53-4	Илоуплотнитель 2 Коробка подключения 1-КП2	Производственный корпус Щит ЩО					ПВ3	1х4,0	проекте "Внутриплощадочные			
53-5	Илоуплотнитель 1 Коробка подключения 1-КП2	Производственный корпус Щит ЩО					КПпЭП	1х2х0,64	сети" 590103-6-2-С-1-ЭК			
53-6	Илоуплотнитель 2 Коробка подключения 2-КП2	Производственный корпус Щит ЩО					КПпЭП	1х2х0,64				
86-1	Колодец расходомера	Производственный корпус Щит ЩО					КВВГЭ	7х1,5				
	первичный преобразователь расходомера п. 40а											
	Приточная	система П1										
П1-1	Датчик температуры В1	Щит 40ЩУиА	ПВХ	16	2		МКЭШ	3х0.5	10			
П1-2	Прессостат контроля	Блок управления	ПВХ	16	1		КВВГЭнг	4х1,0	10			
	давления 1S3H	нагревателем 40БУ										
П1-3	Щит 40ЩУиА	Блок управления	ПВХ	16	1		КВВГЭнг	7х1,0	10			
		нагревателем 40БУ										
П1-4	Прессостат контроля	Щит 40ЩУиА	ПВХ	16	2		КВВГЭнг	4х1,0	10			
	давления 1S1H											
П1-5	Щит 40ЩУиА	Щит ЩО	ПВХ	20	3			4х1,5	30			
	Приточная	система П2										
П2-1	Датчик температуры В1	Щит 41ЩУиА	ПВХ	16	3		МКЭШ	3х0.5	15			
П2-2	Прессостат контроля	Блок управления	ПВХ	16	2		КВВГЭнг	4х1,0	15			
	давления 1S3H	нагревателем 41БУ										
П2-3	Щит 41ЩУиА	Блок управления	ПВХ	16	2		КВВГЭнг	7х1,0	15			
		нагревателем 41-3БУ										
П2-4	Щит 41ЩУиА	Блок управления	ПВХ	16	2		КВВГЭнг	4х1,0	15			
		нагревателем 41-4БУ										