

2018, март, август

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УКСиР

ООО "Самарские коммунальные системы"

В.С. Чаплашкин

Организация -заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"

Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-С-3-152

для капитального ремонта станции воздухоудвонной (замена металл. Окон в машзале на поликарбонат и ПИ

Местонахождение ОС: ул.Обувная 136, Куйбышевский район

Инв. 390

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Окна	Коррозия оконных переплетов, отливов, частичное отсутствие остекления	Демонтаж стальных оконных блоков (уголок 40х40х2,5 — 1542м.; швеллер гнутый № 12 120х25х4 -419,16м.)Размеры 1 коробки-5,4х6,12 м	кор./кг	7/4400,57	✓
4			Демонтаж карнизных отливов в каменных стенах	м	45	
5			Погрузка строительного мусора вручную	т	по расчету	
6			Перевозка строительного мусора до 13 км	т	по расчету	
7			Установка блоков оконных пластиковых глухих заполненных поликарбонатом (25 мм) 6-ти створчатых площадью 11,02 м2(6,12х1,8 м)-14 шт	м2	154,28	
8			Установка блоков оконных пластиковых глухих заполненных поликарбонатом (25 мм) 3-х створчатых площадью 4,5 м2(3х1,5 м)-1 шт	м2	4,50	
9			Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) площадью более 2-х м2 6-створчатые с одной поворотно-откидной створкой площадью 11,02 м2 (6,12х1,8 м)-4 шт	м2	44,08	

10	Окна	Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) площадью более 2-х м2 4-х створчатых с одной поворотно-откидной створкой площадью 7,38 м2 (4,1х1,8 м)-3 шт	м2	22,14	
11	Коррозия оконных переплетов, отливов, частичное отсутствие остекления	Установка блоков оконных из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) площадью более 2-х м2 3-х створчатых с одной поворотно-откидной створкой площадью 4,5 м2 (3х1,5 м)-1 шт	м2	4,50	
12		Установка планок соединительных L-5,4	шт	6,00	
13		Штукатурка внутренних откосов цементно-известковым раствором	м2	16,02	
14		Простая окраска внутренних откосов масляной краской	м2	16,02	
15		Облицовка наружных оконных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством отливов шир.0,15 м	м2	16,02	

Начальник ГОКС

Инженер УКСИР


Начальник УБО


Д.И.Левин

О.В.Лукьянова

Д.А.Абибуллаев

126 + 43, 2



- ① - Блоки оконные из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом 6-створчатые с одной поворотно-откидной створкой пл. $11,02 \text{ м}^2$ (6, $12 \times 1,8$) - 4 шт. ✓
- ② - Блоки оконные пластиковые глухие заполненные поликарбонатом 6-створчатые пл. $11,02 \text{ м}^2$ (6, $12 \times 1,8$) - 14 шт. ✓
- ③ - Блоки оконные из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом 4-створчатые с одной поворотно-откидной створкой пл. $7,38 \text{ м}^2$ (4, $1 \times 1,8$) - 3 шт. ✓
- ④ - Блоки оконные из ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом 3-створчатые с одной поворотно-откидной створкой пл. $4,5 \text{ м}^2$ (3 \times 1,5) - 1 шт. ✓
- ⑤ ✓ Блоки оконные из ПВХ глухие, заполненные поликарбонатом 3-створчатые пл. $4,5 \text{ м}^2$ (3 \times 1,5) - 1 шт. ✓
 - металлическая решетка вставляемого тр-га нагревателя Siemens