

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

« » В.С. Чаплашкин

« » 2017г

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

АТЦ

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2018-В-3-325

для кап. ремонта: кровли здания гаража дорожно-строительной техники
(наимен. здания, сооружения, тр-да, оборудования)

Местонахождение ОС: ул. Антонова-Овсеенко, 48

Инв. № 56

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кровля	Рулонный материал-вздутия, многочисленные дефекты	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	м²	1202	
2.		Металлический профлист-коррозия, дыры	Разборка покрытия кровли (навес) из оцинкованного металлического профлиста Н-60-845 толщиной 0,7мм. по ГОСТ 24045-94, вес 1м2-8,75кг.	м²	286	
3.		Короба парапетные-коррозия	Смена парапетных коробов из листовой стали шириной 0,6 м	м/м²	40/24	
4.		Стяжка-трещины	Смена выравнивающей ц/п стяжки толщиной 25 мм	м²	1202	
5.			Огрунтовка стяжки битумной мастикой за 1 раз	м²	1202	
6.			Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя технозласта	м²	1202	
7.			Устройство примыкания к парапету технозласта высотой 0,4 м без фартука	м	40	
8.			Устройство примыкания к вент.камерам Д-400мм технозласта высотой 0,4 м без фартука с установкой стального хомута (полосовая сталь 30х4мм и два уголка равнобоких №2.5 толщ.3мм) — вес 1.24кг -1 шт	м²/мест	12/6	

1	2	3	4	5	6	7
9.			Устройство покрытия кровли (навеса) по существующему метал.каркасу из оцинкованного металлического профлиста Н-60-845 толщиной 0,7мм. по ГОСТ 24045-94 (скатная)	м ²	286	
10.			Погрузка мусора вручную с перевозкой на расстояние 25 км.	т	По расчету	

Заместитель начальника АТЦ

Монетов.Ю.А.

Составил: заместитель начальника АТЦ
Начальник мастерской

Кондратенко И.Н.

Инженер У КСир

Кондратенко И.Н.