


с июня

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления по КСир

ООО "Самарские коммунальные системы"

 В.С. Чаплашкин

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-С-3-155.1

для капитального ремонта кровли иловой камеры № 4

Инв. №1301

ул.Обувная 136, Куйбышевский район

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	Трещины рулонного ковра	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	36,5	4,4х8,3 м
2			Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.50 мм	м2	18	
3			Смена карнизов из оцинкованной стали шир.0,4 м	м	25,4	
4			Погрузка строительного мусора вручную	т	по расч.	
5			Перевозка мусора на расстояние до 13 км	т	по расч.	
6			Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.50 мм	м2	18	
7			Огрунтовка основания из раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2	36,5	
8			Устройство мягкой кровли из техноэласта в 2 слоя	м2	36,5	
10			Устройство примыкания к вентиляционной трубе из ТЕХНОЭЛАСТА в 2 слоя	шт./м ²	1/0,25	

Начальник ГОКС

Д.И.Левин

Инженер УКСир

О.В.Лукьянова

Начальник УБО

Д.А.Абибуллаев