

"УТВЕРЖД.Ю"

Начальник УКСИР
 ООО "Самарские коммунальные системы"
 В.С. Чаплашкін

автосин

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"
 Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-С-3-157

для капитального ремонта кровли здания иловой насосной станции (частично)

Инв. № 145

№ п/п		Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов Смена бетон из оцинкованной стали шир. 0,5м	м2	230	17,5x13,1 м 35
2				Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.50 мм	м2		230
3				Погрузка строительного мусора вручную	т		по расч.
4				Перевозка мусора на расстояние 13 км	т		по расч.
5				Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.50 мм	м2	230	
6				Огрунтовка основания из раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2		
7				Устройство мягкой кровли из техноэласта в 2 слоя	м2	230	
8				Устройство примыканий кровли к стенам и паралетам	м	13,2	<i>Высота на 100 см и более</i>
9				выс без фартука и з тёхно эласт	м		
10				Устройство покрытия паралетов из оцинкованной стали шир. 0,6 м толщ. 0,2 мм	м/м²	13,2 / 94	

Начальник ГОКС

Инженер УКСИР

Начальник УОО

Д.И.Левин

О.В.Лукьянова

С.А.Лужнов

