

Итого

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСИР
ООО «Самарские коммунальные системы»
В.С. Чаппашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-48

ИНВ. № 1256
адрес: Дороги в зоне 2 подъема

для капитального ремонта асфальтового покрытия дорог в зоне 2 подъема ИФС-1

В.С. Чаппашкин

№ п.п.	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дороги 4 категории 1 участок	Разрушение асфальтобетонного покрытия	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщ. слоя 5 см с погрузкой и перевозкой грузов на расстояние до 15 км	м2	700	
2			Разлив битумной эмульсии	т	0,28	0,4л - 1м2
3	Дороги 4 категории 1 участок		Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	700	М III мп В
4	Бортовые камни	Разбиты	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	м	115	
5			Погрузка мусора строительного с погрузкой, с перевозкой на 15 км	т	по расчету	
6			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений, грунта грунтов 2	м3	26,45	На 115 м- борта
7			Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	26,45	

8		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	по расчерту	
10	Бортовые камни	Установка бортовых камней бетонных БР 100. 30. 15	м	115	
		Установлено оснований попереч 12м	шт	57,5	
		шарка 600, протитая до-40мм			
		(по бортовой камень)			



Начальник НФС-1

В.Н. Ерьев

Начальник участка



А.В. Макаревич

Ведущий инженер УКСР



О.В. Лукьянова