

август - сентябрь

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР
В.С. Чаплашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2-18-С-3-243
на капитальный ремонт отмокстки КНС-11

ИНВ.163

инв.103

силами подрядчика						
№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Отмокстка	Трещины ,протечка	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см	м ²	84	
2			Разборка щебеночного основания толщиной 15 мм	м ²	84	
3			Разработка грунта в ручную с глубиной 15 см	м ³	16,8	
4			Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м ²	54,6	кирпичные стены
5			Устройство песчанного основания	м ³	16,8	
6			Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м ²	84	М-400 фр. до 40
7			Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см	м ²	84	Тип Д, марка III
8			Погрузка и вывоз мусора на 25км	т	по расчету	

Начальник ЦКНС
Инженер УКСиР

Поселеннов В.И.
Авдеева Т.В.




