

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник ПТУ
ООО "Самарские коммунальные системы"
Давыдов И.В.
2017г.

детям 18г

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
В.С. Чапашкин
2017г.

Объект: Здание КНС-13

п/способ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № *МК-2018-С-3-246*
на капитальный ремонт гидроизоляции, ремонт внутренних помещений КНС-13
(инв. № 134)

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	
			Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов высотой 13м	М2	60	
	Фундамент	Трещины, протечка	Расшивка трещин легким перфоратором шир 10 см глуб 5 см. <i>Очистка швов, обеспыливание</i>	м.п/м2	120,4/54	
			Ремонт швов составом (Master Emapo S488)	м.п./м2	120,4/54	Расход 39 кг/м2 (толщиной 2 см)
			Отбивка бетона в местах примыкания стена-пол, стена-потолок шириной 120 мм глуб 60 мм перфоратором	м.п./м2	120,4/28	
			Устройство галтели составом (Master Emapo S488)	м.п./м2	120,4/28	Расход 39 кг/м2 (толщиной 2 см)
			Очистка стен от в/эмульсионной окраски вручную	м2	54	
			Грунтовка стен гидроизоляционным раствором КТ трон-1	м2	54	
			Шпателька стен изоляционным составом КТ трон-6	м2	54	Толщиной 5 см
			Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	54	
			Разборка бетонной отмостки с помощью отбойного молотка	М2/м3	30/6	
			Устройство бетонной отмостки толщ 100 мм бетон М-200 с устройством подстилающего слоя из щебня толщиной 10 см	м2	110,16	
			Гидрофобизация отмостки (Master Protect H303)	м2	110,16	Расход 0,3 л/м2

		Герметизация примыкания «стена-отмостка» (Master Seal NP474)	п.м.	30	Расход 0,17 куб/м.п.
		Погрузка и вывоз мусора на 25 км	т		По расчёту

Начальник участка №7

Газетов П.Ю.

Начальник ЦКНС

Поселённых В.И.

Инженер УКСИР

Авдеева Т.В.