

Акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы"
Приложения №2 к Регламенту ремонта от 15.05.2013 (приказ №144)

Дефектная ведомость № 7 от 21.01.2015
 Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В.
 "УТВЕРЖДАЮ"
 21.01.2015

Проведения ремонта

Комиссия в составе:
 Несмачный Денис Иннокентьевич
 Пребышевский Павел Валерьевич
 Гриценко Михаил Николаевич
 Ледов Игорь Евгеньевич

Главный инженер филиала ЭС
 Начальник ГПТО
 Начальник РО
 Мастер участка КЛ

произведена осмотр Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 164-КШ 226 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 164-КШ 226	Кабельная линия год. ввода 1960 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААБ 3*70 L-105 м на кабель АСБ-4*120 кВ длиной L-105 м, монтаж концевых муфт.	Муфта 4КВТГ-1 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+резервная труба)	105 2 28	м шт м

Члены комиссии

Главный инженер филиала
(подпись)

Начальник ГПТО
(подпись)

Начальник РО
(подпись)

Характер ремонта

Мастер участка КЛ
(подпись)

Работе присвоен РПП:

Несмачный Д.И
(подпись)

Пребышевский П.В.
(подпись)

Гриценко М.Н.
(подпись)

Ледов И.Е.
(подпись)

Документ составил:
тел.
Визы:

(расшифровка подпись)
Дата: 21.01.2015