

Акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы"  
Приложения №2 к Регламенту ремонта от 15.05.2013 (приказ №144)

*"УТВЕРЖДАЮ"*  
Технический директор АО "ПКС" Болдырев  
48.01.2015

Проведения ремонта	Дефектная ведомость № 1	от 19.01.2015
Комиссия в составе:	Несмачный Денис Иннокентьевич Пребышевский Павел Валерьевич Гриценко Михаил Николаевич Ледов Игорь Евгеньевич	
	Главный инженер филиала ЭС	Начальник ПТО
	Начальник РО	Мастер участка КП

произвела осмотр Капитальный ремонт КП-0,4 кВ ТП 102-ВЛ "Достоевского" и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КП-0,4 кВ ТП 102-ВЛ "Достоевского"	Кабельная линия год ввода 1971 (эксплуатируется 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААБ 3*95 L-76 м на кабель АСБ- 4*120 кВ L-76 м, монтаж концевых муфт.	Трубы полипропиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать"	40 68	м м

Характер ремонта

Главный инженер филиала

(подпись) \_\_\_\_\_  
Начальник ПТО

(подпись) \_\_\_\_\_  
Начальник РО

Мастер участка КП

(подпись) \_\_\_\_\_  
Ледов И.Е.

Несмачный Д.И

(подпись) \_\_\_\_\_  
Пребышевский П.В.

Гриценко М.Н.

(подпись) \_\_\_\_\_  
Песок

м³

(подпись) \_\_\_\_\_  
предварительно

1.53

м³

предварительно

40

м

шт

шт