

Акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы"

Приложения №2 к Регламенту ремонта от 15.05.2013 (приказ №144)

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АО "ПКС" Болдырев А.В.

03.03.2015

Дефектная ведомость № 3

от 03.03.2015

Проведения ремонта

Комиссия в составе:
Несмачный Денис Иннокентьевич
Пребышевский Павел Валерьевич
Рямыгин Альберт Борисович
Красноперов В.В.

Капитальный ремонт ТП № 138 дом творчества

произведена осмотр

Капитальный ремонт ТП № 138 дом творчества

и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт ТП № 138 дом творчества	местами протекает кровля	ремонт рулонного ковра, ремонт цементной стяжки. Замена оцинкованных сливов	наплавляемый рулонный нижний слой верхний слой пласт пропан раствор м100 оцинкованное железо	56 56 40 4 40	м2 м2 лит м3 м2

Члены комиссии

Главный инженер филиала
(должность)

Начальник ПТО
(должность)

Инженер ПТО
(должность)

Характер ремонта

Инженер ПТО
(должность)

Документ составил:
тел.

Визы:
(расшифровка подпись)

Несмачный Д.И.
(подпись)

Пребышевский П.В.
(подпись)

Рямыгин А.Б.
(подпись)

Рямыгин А.Б.
(подпись)

Работе присвоен РПп.
(подпись)

Красноперов В.В.
(подпись)

(расшифровка подпись)

Дата: 03.03.2015

(расшифровка подпись)