



Участок плана на отм. -0.350  
Раскладка нужных стержней




Участок плана на отп. - 0.350

Раскладка верхних стержней



19 - 19  
Армирование



1. Данный лист смотреть совместно с листами 16, 17
2. Схему расположения ГИЭ смотреть на листе 2
3. Защитный слой венона для рабочей арматуры смен прикрывать 40 мм, для переходных и площадок 20
4. Спецификация к ГИЭ, веноносы элементов веноносы расхода стали смотри на листе 17
5. В местах установки стальных арматур выразить по месту и подобрать к кордуру стальных.

[illegible]