

Технический директор АО "ОРЭС - Петрозаводск" Несмачный Д.И.  "СОГЛАСОВАНО"

12.10.2017

Дефектная ведомость № 8-К от 12.10.2017

Проведения ремонта Капитальный ремонт строительной части ТП-199 ул. Володарского, 45

Комиссия в составе: Пребышевский Павел Валерьевич Зам. Технического директора - Начальник ПТО  
Ефимова Елена Алексеевна Инженер ПТО  
Александровский Никита Михайлович Инженер ПТО  
Изгаршев Владимир Владимирович Мастер участка ТТИРП

Капитальный ремонт строительной части ТП-199  
 произвела осмотр ул. Володарского, 45 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт строительной части ТП-199 ул. Володарского, 45	Протечка кровли, разрушение фасадов здания.	Ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасада.	Обрешетка из пиломатериалов	33,00	м2
				профлист НС-57	33,00	м2
				Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	33,00	м2

Председатель комиссии Зам. Технического директора - Начальник ПТО  Пребышевский П.В.

Члены комиссии Инженер ПТО  Ефимова Е.А.

Инженер ПТО  Александровский Н.М.

Характер ремонта Капитальный Работе присвоен РПП:

Документ составил: Мастер участка ТТИРП  Изгаршев В.В.  
 тел. \_\_\_\_\_

Визы: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Дата: 12.10.2017