

Технический директор АО "ОРЭС-Петрозаводск" Несмачный Д.И.

05.09.2017

Дефектная ведомость № 2-П

от

05.09.2017

Проведения ремонта

Капитальный ремонт КЛ 10 кВ ф 31/67 ПП5-ТП-445 (ПП-2018)

Комиссия в составе:

Пребышевский Павел Валерьевич

Зам. Технического директора - Начальник ПТО

Ефимова Елена Алексеевна

Инженер ПТО

Ледов Игорь Евгеньевич

Начальник РО КЛ

Шахаронян Карен Левонович

Мастер участка КЛ

Капитальный ремонт КЛ 10 кВ ф 31/67 ПП5-ТП-445
произвела осмотр (ПП-2018)

и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ 10 кВ ф 31/67 ПП5-ТП-445 (ПП-2018)	Кабельные линии 200 года ввода в эксплуатацию. Многократное восстановление линии после зп. повреждений вызванных ростом нагрузок, естественным старением изоляции кабеля.	Замена кабеля ААШВ 3*95 L-275 на кабель АСБ-10 3*240 кВ L-366 м, монтаж соединительных муфт, устройство переходов под проезжей частью методом ГНБ, устройство защитных ПНД трубопроводов.	кабель АСБ-3х240 (м) муфта ЗСТп-10 (150х240мм/2) (шт.) плита ПЗК24х48х5 (шт.) Труба ПНД сигнальная лента Песок	366 2 546 84 34 предварительно 83	м шт шт м м м³

Председатель комиссии

Зам. Технического директора - Начальник ПТО

Пребышевский П.В.

Члены комиссии

Инженер ПТО

Ефимова Е.А.

Начальник РО КЛ

Ледов И.Е.

Характер ремонта

Капитальный ремонт

Работе присвоен РПП:

Документ составил:

Мастер участка КЛ

Шахаронян К.Л.

тел.

Визы:

И.И. Мещеряков
(должность)

С.В. Смирнов
(Расшифровка подписи)

Дата:

05.09.2017