

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

  
«\_\_\_» 2017г.

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ – СКС-2018-В-3-90

для ремонта кровли здания над 5 м рядом КО очистных сооружений 2 очереди  
(изменение здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т. д.)

Инв. № 245

Виды конструктивных элементов		Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Кровля над 5 м рядом контактных осветлителей		Нарушение прилегания наплавляемого рулонного материала к бетонной стяжке; многочисленные трещины в рулонном материале; частичное разрушение цементной стяжки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов из трех слоев	м <sup>2</sup>	1100	
			Разборка цементно- песчанной стяжки толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	375	
			Устройство цементно- песчанной стяжки толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	375	
			Огрунтовка оснований под водонизоляционный ковер битумной мастикой за 1 раз	м <sup>2</sup>	1100	
			Устройство кровель из наплавляемых материалов в 3 слоя Техноэласт	м2	1100	
			Устройство примыканий к паралетам высотой до 600мм без фартуков из наплавляемых материалов Техноэласт	м	103,6	
			Смена обделок из оцинкованной стали толщ 1мм шир 0,7м	м	103,6	
			Ремонт штукатурки стен цементным раствором тощ 30мм площадью до 1м <sup>2</sup>	м2	8	
			Устройство примыканий к стенам высотой > 600мм с одним фартуком из наплавляемых материалов Техноэласт	м	12	
			Погрузка мусора	т		По расчету

		Перевозка мусора на 15км	T		По расчету
--	--	--------------------------	---	--	------------

Начальник НФС-2  
  
/С.Н. Полстянов/  
(подпись)

Инженер УКС и Р  
  
/М.В. Саранцева/  
(подпись)

СОСТАВИЛ: Начальник УОС  
  
/В.П. Кузнецов/