

сметная

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник У КСиР

В.С. Чапашкин

Организация-заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к тех. заданию № СКС-2018-В-3-9
Капитальный ремонт Замена окон здания насосной станции 1В

Инв. № 6
Шахта станции №1 подъема 1В

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1			Снятие оконных переплетов остекленных	м2	20	
2	Оконные коробки	сгнили	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	10	
3			Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2м2 - Блок оконный с одной открывающейся одной глухой створкой разм. 1,0х1,15 с однокамерным стеклопакетом	м2	23	разм. 2,0 x 1,15м
4			Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинков. стали с полимерным покрытием. устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2 проема	23	
5	Откосы внутренние		Ремонт штукатурки внутренних поверхностей стен цементно-известковым раствором по камню (см. 9, 18 м)	м2	11,5	
6	Откосы внутренние		Окраска водозащитными составами ранее окрашенных поверхностей известковой окраской (просмаз)	м2	11,5	
7	Откосы наружные		Ремонт штукатурки поверхностей стен цементно-известковым раствором по камню (см. 9, 18 м)	м2	11,5	

8	Откосы наружные		Известковая окраска ранее окрашенных откосов	m2	11,5	
9			Погрузка вручную мусора строительного при автомобильных перевозках	т	по расчету	
10			Перевозка груза 1 класса до 15 км	т	по расчету	

Начальник НФС-1

В.Н.Ерчев

Инженер УКСИР

О.В.Дукьянова

Начальник УРПИБ

М.В.Медведев

Начальник УНС

В.В. Горин