

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

И.В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСИР

В. С. Чаплашкин

ИНВ. №- 1455

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № СКС-2018-В-3-86

Капитальный ремонт трубы опорожнения Д-200мм в РЧВ №1 методом полимерного рукава

№№ п/п	Виды конструкт. Элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечания
	Задвижка Д-250мм чугун	Лопнул корпус	Демонтаж задвижки с ручным приводом чугунной Д-200мм	шт	1	
			Монтаж задвижки с ручным приводом чугунной Д-200мм	шт	1	
	Линия водопроводная стальная. Д-200 мм	Износ труб, коррозия	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром 200мм	П.м	24	
			Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода	м	24	
			Восстановление трубопровода диаметром 200мм методом полимерного рукава	П.м	24	
			Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	м	24	

Начальник НФС-2
Рук. пр.гр. ОКР

С. Н. Полстянов
И.В. Саранцева