

СОГЛАСОВАНО:

Ильин

Начальник ПТУ

Чаплашкин В.С.

Организация-заказчик

Давыдов И.В.

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКС и Р

Чаплашкин В.С.

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2018-В-3-87
на кап. ремонта: оконных рам в здании очистных сооружений 1 очереди (переходная галерея)
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и тд)

Инв. № 193

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Местонахождение ОС:		
			НФС-2	Ед. изм.	Объём
1	2	3		4	5
Окна	Рассохлись Стекла рамы	Снятие оконных переплетов остекления Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Установка двухкамерных оконных блоков из ПВХ с остеклением трехстворчатых с поворотно-откидной створкой Ремонт штукатурки оконных откосов внутренних Водоэмульсионная окраска оконных откосов и подоконников. однокомпонентной Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимером. покрытием	м ²	45	
			ШТ/м ²	12/45	6
			Т	Т	Пороселу пороселу
			Т	Т	Пороселу

Начальник НФС-2


Инженер УКСиР

СОСТАВИЛ: Начальник УОС В.П. Кузнецов (подпись) (Ф.И.О.)

/С.Н. Полстянов/
(подпись)

/И.В. Саранцева/
(подпись)

15 в СНиП - МК8-3-87
нан. перм. оконных блоков
в здании DC (стеклодвери
переходная система).



УОС

Капитальный ремонт (замена
оконных блоков в переходной
галерее здания ~~№ 1~~ ^{«Север»} Нач. УОС
Кол-во проемов: 12 шт.

11.18. 2018 год
исх.нр.
Б.Н.
Кузнецов
С.Н.