

СХОД

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКС и Р

*В.С.Чаплашкин*  
В.С.Чаплашкин  
 «21» 04 (подпись, ф.и.о.) 2017 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления
-----------------	------------------

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-β-3-322.2

#### Установка пластиковых окон в производственном корпусе на производственной базе Промышленного района. *Качим. Глебово Ленинградской обл.*

ИНВ.№ 292

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Местонахождение ОС: ул. А. Матросова, 153Г		
				Ед- ца изм.	Объем	Примечание
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1			<b>Демонтажные работы</b>			
2	Оконные коробки	стнили	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	5,88	
3		Трещина в доске	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	
4	отлива	коррозия	Снятие подоконной доски 1600x400мм	м2	1,92	
			Демонтаж отливов 1400x200мм.	м2	0,84	
5	Оконные блоки		<b>Монтажные работы</b>			
6			Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема до 2м <sup>2</sup> - Блок оконный с одной поворотно-откидной, одной глухой створкой разм. 0,7х 1,4 с однокамерным стеклопакетом	м2	5,88	
7	подоконник		Облицовка оконных проемов в наружных стенах оцинкованной сталью с полимерным покрытием, с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	5,88	
			Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщ. до 0,51м <i>установка подоконников</i>	п.м	4,5	

8	откосы	Облицовка оконных откосов пластиком ПВХ пристенным уголком - <u>12 бмк</u>	м2 обивки	5,5	
9		Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Инженер УКС и Р

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Соколов В.А.