

Самарстрой

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСИР

Чаплашин В.С.Чаплашин
 «21»
 (подпись, ф.и.о.)
 2017 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-8-3-318

Капитальный ремонт кровли НСП № 51

Местонахождение ОС: ул Чернореченская 63

ИНВ.№ 652				Изм.	Ед-ца	Объем	Примечание
№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов				
1	2	3	4				
1	Мягкая кровля	воздух, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов		м ²	204,6	Плоская,
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм		м ²	204,6	4 паралета
3	Паралетные короба	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной 0,7м		м	75,2	
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм		м ²	204,6	31Х 6,6 м.
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией		м ²	204,6	
6			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - техноэласт в 3 слоя		м ²	204,6	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к паралету высотой до 0,6м без фартуков		м	75,2	
9	Мусор		Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км		т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСИР

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Шабалов В.И.