

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018-С-3-24, 3
на капитальный ремонт кровли здания КНС-10

ИНВ № 63

Силами подрядчика

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Кровля			
1.	Кровля	Трещины, протечки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	158	
2.			Разборка цементной стяжки толщ 30мм	м ²	79	
3.			Устройство цементной стяжки толщ 30мм	м ²	79	
4.			Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шир 0,5 м	п.м.	60	
5.			Разборка кирпичной кладки парапета	м ³	2	
6.			Кладка парапета из керамического кирпича М-100	м ³	2	
7.			Устройство цементной стяжки по парапету толщ 15мм	м ²	7,6	
8.			Штукатурка парапетных стен цементным раствором М-100	м ²	12	
9.			Устройство обделки парапета стальным оцинкованным листом толщ 0,7мм	м ²	60	
10.			Отрутовка оснований под водоизоляционный ковер битумной эмалью	м ²	158	
11.			Устройство кровель из наплавляемых материалов в 3 слоя из Техноласт	м ²	158	
12.			Устройство примыканий к стенам из наплавляемого материала высотой до 600мм без фартуков из Техноласт	м/м ²	20/12	
13.			Устройство примыканий к трубам из наплавляемого материала Д-600мм из Техноласт	шт./м ²	2/0,36х2	АД
14.			Смена зонтов над трубами Д-600мм из листовой оцинкованной стали толщ 0,7мм	шт.	2	
15.			Погрузка и вывоз мусора на 25км	т	по расчету	

Начальник ЦКНС
Инженер УКСиР

Поселеннов В.И.
Авдеева Т.В.