

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

В.С. Чапашкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2018-С-3-242.4

На капитальный ремонт кровли здания КНС-7 (подряд)

Инв. № 1642

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля	Трещины, протечки	Кровля Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя			
2			Разборка цементной стяжки толщ 30мм	м²	68,1	
3			Устройство цементной стяжки толщ 30мм	м²	34	
4			Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шир 0,7м	м²	34	
5			Устройство обделки парапета стальным оцинкованным листом толщ 0,7мм шириной до 1м.	п.м.	20	
6			Смена отливов из оцинкованной оцинк.стали шир 0,6 д длиной 4,15м.	м²	3,36	
7			Устройство обделки парапета стальным оцинкованным листом толщ 0,7мм шириной до 1м.	м²	4,98	
8			Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой за 1м²	м²	3,36	
9			Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя из Техноэласт	м²	68,1	
10			Устройство примыканий к стенам из наплавляемого материала высотой до 600 мм без фартуков из Техноэласт	м²	68,1	
11			Устройство примыканий к трубам из наплавляемого материала Д-500мм из Техноэласт	п.м./м²	10,1/6,06	
12			Смена зонтов над трубами Д-300мм из листовой оцинкованной стали толщ 0,7мм	шт/м²	2/3	
13			Погрузка и вывоз мусора на 25км	шт	2	
				т	по расчету	

Начальник ЦКНС

Начальник участка № 1 ЦКНС

Инженер УКСиР

Поселеннов В.И.

Климасов А.С.

Авдеева Т.В.