

УТВЕРЖДАЮ:

  
Начальник УКСиР  
В.С.Чагашкин  
(подпись, Ф.И.О.)  
« » 2018 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-З-408

Капитальный ремонт кровли на НСП №151

Местонахождение ОС: ул. 22 Паркъезда, 56

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Демонтажные работы</b>						
1	Мягкая кровля	воздух, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>	171,2	24,8х6,9
2	Карнизные свесы, парапеты	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной 0,7м	м <sup>2</sup>	44,4	
3	Стяжка	отслоения, трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м <sup>2</sup>	171,2	
<b>Монтажные работы</b>						
4	Стяжка	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм		м <sup>2</sup>	171,2	
5		Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсии		м <sup>2</sup>	171,2	
6	Мягкая кровля	Устройство мягкой кровли из текстилита в 3 слоя		м <sup>2</sup>	171,2	
7		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам без фартуков высотой до 0,6м		м	60	
8		Погрузка материала вручную с перевозкой до 15км	т по расчету			

Начальник ЦНС

 Федоров Е.С.

Ведущий инженер УКСиР

 Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

 Соколов В.А.