

Гл. инженер филиала АО "ПКС" "ЭС" Несмачный Д.И.

Комиссия в составе:	Пробышевский Павел Валерьевич	Начальник ПТО
	Ефимова Елена Алексеевна	Инженер ПТО
	Гриценко Михаил Николаевич	Начальник РО
	Ледов Игорь Евгеньевич	Мастер участка КЛ

Председатель комиссии	Начальник ПТО (должность)	Пребышевский П.В.
Члены комиссии	Инженер ПТО	
	Начальник РО	
Характер ремонта	Капитальный ремонт	Работе присвоен РПП: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 20px;"> </span>
Документ составил: тел.	Мастер участка КЛ (должность)	Ледов И.Е.
Визы:	_____ (должность)	_____ (подпись)
		_____ (Расшифровка подписи)
		Дата: 21.12.2015