

2019, август - сентябрь

№ СКС - 2019 - 3-3-102

Организация – заказчик _____ ООО «Самарские коммунальные системы»
НФС-3

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
капитального строительства и ремонта
ООО «Самарские коммунальные системы»
Б.С. Чаплашин
«ОУ» 05.05.2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС - 2019 - 3-3-94
для кап. ремонта: благоустройство территории н/с 1-го подъема (куст №5)
 (наймен. здания, сооружения, тр-да, оборудования)

Инв. № 1654

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Бетонное покрытие куста	Разрушение бетона	Разборка цементно-бетонного покрытия	м ³ /м ²	81/580	
		Погрузка строительного мусора вручную	т	По расчету	
		Перевозка строительного мусора на расстояние до 5 км (1 класс груза)	т	По расчету	
Верх куста	?	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка t=15 см	м ³ /м ²	34,5/230	
Берегоукрепление	?	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка t=50 см	м ³	321,75/643,5	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, фракций 20-40, марка 600 t=10 см	м ³ /м ²	87,4/873,5	Верх куста -23 м ³ Берегоукреп-64,4 м ³
Верх куста		Устройство бетонного покрытия t=20 см (бетон М400)	м ³ /м ²	46/230	
Берегоукрепление		Устройство дорожного покрытия из сборных прямогоугольных ж/б плит 1 П35-28-10 (2750x3500 t=170)	шт	66	S=635,25 м ²
Берегоукрепление		Заделка щементным раствором швов между плитами 1 П35-28-10 м -100	м	424	
Начальник НФС – 3					Кашкинов И.А.
					Григорец Е.В.
					Кондратенко И.Н.

Составил инженер НФС-3

Инженер УКСир