

СОГЛАСОВАНО

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Организация заказчика

ООО "Самарское коммунальные системы"
Городская водопроводная станция
(наименование структурного подразделения)

ООО "Самарское коммунальные системы"

Начальник УКСОР

Утверждаю

23.11.2018
Чапалыкин В.С.
2018 г.

Номер документа	Дата составления
	23.11.2018, 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2019-В-3-104

для кап. ремонта - замены оконных блоков балки промывного бака на КО ГВС

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв. № 1368

Местонахождение ОС: Чапаевская, 234

поддождный способ

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Окна.		Снятие оконных переплетов с остеклением, (17шт).	м²	41,31	
2		Сняли оконные коробки	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах	шт	17	
3		Коррозия отливов	Разборка мелких отливов из листовой стали, отливов	м²	6,12	
4	Строительный мусор		Погрузка вручную при автомобильной перевозке мусора	т	по расчету	
5			Перевозка строительного мусора на расстояние 20 км	т	расчету	
6			Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков глухих (окно из ПВХ профилей 1350х1800мм, двухкамерное)	шт/м²	17/41,31	
7			Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водотлива оконного из оцинкованной стали с полиуретановым портышем шириной 300мм	м² проема	41,31	
8			Ремонт штукатурки внутренних конструкций оконных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором	м²	32,4	
9			Облицовка оконных откосов внутренними пластиковыми			

Панельми с использованием уголка L-107, 1м

№2

32,4

Начальник ВС
Инженер УКСИР
Составил: нач. УОС

Батарев С.А.
Печёнкина О.Н.
Всесоцкий Н.Е.

Top of Table 10-18-1-101

1350

1800