

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКС и Р

  
Чаплашкин В.С.

Организация-заказчик

ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №СКС-2018-В-3-88

для капитального ремонта парашета между 2-3 рядами КО здания 1 очереди очистных сооружений  
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и тд)

Инв. № 193

Местонахождение ОС:

НФС-2

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6
Парапет между 2 и 3 рядами контактных осветлителей	Деформация обделок из оцинкованной стали, коррозия, частичное отсутствие ( снесло ветром)	Демонтаж обделок из оцинкованной стали толщиной 1мм шир 1м	м	24	
		Установка обделок из оцинкованной стали толщиной 1мм шир 1м	м	24	

Начальник НФС-2

  
(подпись) /С.Н. Полстьянов/

Инженер УКС и Р

  
(подпись) /И.В. Саранцева/

СОСТАВИЛ: Начальник УОС  
(должность)

  
(подпись) В.П. Кузнецов  
(ф.и.о.)