

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»
«___» _____ 2017г.
В.С. Чапашкин

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ – СКС-2019 -В-3-77

для ремонта парапета над вент.камерой и кровли здания хлораторной
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв. № 189

Местонахождение ОС: НФС-2

Виды конструктивных элементов		Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4			
Кровля	многочисленные трещины в рулонном материале; частичное разрушение цем. песчаной стяжки	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов из трех слоев	м²	475,2		
		Разборка обделок из листовой стали парапета шир до 1м	м.п	24		
		Разборка кирпичной кладки парапета	м3	1,95		
		Кирпичная кладка парапета из силикатного кирпича М 150 утолщ.	м3	1,95		
		Устройство обделок из листовой стали парапета толщ 0,7мм шир до 1м	м	24		
		Разборка цементно- песчанной стяжки толщиной 30 мм	м²	145		
		Устройство цементно- песчанной стяжки толщиной 30 мм	м²	145		
		Смена отливов из оцинкованной стали толщ 0,7 мм шир 0,7м	м.п	72		
		Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной мастикой за 1раз	м²	475,2		

