

ногрнез икн спсод

шон

Начальник УКС и Р
В.С.Чашкин
(подпись, Ф.И.О.)

« » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(Наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-405

Капитальный ремонт кровли НСП №64

Местонахождение ОС: ул. Дзержинского 22

ИНВ.№ 155		Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание		
№ п/п	Виды конструктивных элементов							
1	2	3	4	5	6	7		
1	Мягкая кровля	воздухи, трещины	Демонтажные работы Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м ²	48,6	8,67x5,6		
2	Карнизыные свесы, паралепты	коррозия	Смена обрешеток из листовой стали шириной 0,7м	м ²	20			
3	Стяжка	отслоения, трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м ²	48,6			
Монтажные работы								
4	Стяжка		Устройство цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м ²	48,6			
5			Отрутоповка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м ²	48,6			
6	Мягкая кровля		Устройство мягкой кровли из техноласта в 3 слоя	м ²	48,6			
7			Погрузка мусора вручную с перевозкой до 15км	т	по расчету			
8								

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСиР

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Шабалов В.И.